

Case: Analysaattorin virhetilanne.



Asfaltianalyssaattorin vuotokohta ylhäällä poistoletkun päässä ja liuotin-bitumiseosta sentrifugihylsyssä sekä kammiossa.

Hyvä käytäntö:
Varustaudu henkilösuojaimilla ja imeytysmatolla vuototilanteisiin.

